

№ 3893 124 от «04» ноября 2024г.

Председателю СНТ СН «Подшипник»
Вершинину С.М.

sntpodshipnik@mail.ru

Об осмотре электросетевого
хозяйства СНТ СН «Подшипник»

Уважаемая Сергей Михайлович!

Работниками ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» был произведен осмотр электросетевого хозяйства СНТ СН «Подшипник» для решения вопроса принятия на баланс вышеуказанных сетей в ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ». В результате осмотра были выявлены существенные нарушения правил технической эксплуатации электроустановок и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а именно:

1. Часть участков ВЛ-0,4 кВ СНТ Подшипник, проходит по территории садоводческих участков, что является нарушением п. 2 и Приложения «Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160».
2. Имеются опоры с недопустимым отклонением от оси;
3. Установлены металлические опоры, изготовленные из труб;
4. Загнивание деревянных приставок опор, растрескивание приставок;
5. Част пролетов между опорами не соответствуют ПУЭ;
6. Нарушение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до пересекаемых объектов, между фазами до значений, отличных от допустимых, что свидетельствует о нарушении п. 1.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
7. Электродвигатель насосной станции имеет сильные следы коррозии на корпусе, изоляция кабельной линии, от которой осуществляется электроснабжение насоса находится в неудовлетворительном состоянии: разрушение изоляционного слоя, что является нарушением п. 1.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
8. В ТП выявлена загрязненность контактных соединений, пыль, грязь, мусор;
9. В отсеке трансформатора расположены скрученные провода СИП, что является нарушением п. 35 подпункт е Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
10. Силовой трансформатор имеет следы, существенной течи масла, что является нарушением п. 1.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», п. 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";