


11. Шины ВЛ/ЛН расположены в хаотичном порядке, что является нарушением п. 1.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
12. Отсутствуют диспетчерские наименования на щите управления насосной станции, что является нарушением п. 1.3. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
13. На кабельных линиях отсутствуют бирки с диспетчерскими наименованиями и протяженности кабельных линий, что является нарушением п. 569 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
14. На дверях РУ-6 кВ отсутствуют надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование, п. 497 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
15. В РУ-6 кВ отсутствует резервный запас предохранителей используемых номиналов, что является нарушением п. 497 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
16. Рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также валы заземляющих ножей не имеют обозначений красным цветом, а заземляющие ножи – черным, что является нарушением п. 498 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

На основании проведенного осмотра решение вопроса о передаче электросетевых объектов СНТ СН «Подшипник» на баланс в ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», возможно только после устранения вышеуказанных замечаний.

Первый заместитель директора



Н.А. Романовсков